


Wersja I Podkład podłogowy na warstwie rozdzielającej, normalnie wysychający

podkład podłogowy **Baumit Estrich E225**,
Baumit FaserEstrich E225 lub **Baumit Estrich E160***

stalowa siatka zbrojąca (Ø4 - 10x10cm do
15x15cm lub Ø6 - 20x20cm)

warstwa rozdzielająca (np. folia PE)

podłoże betonowe lub jastrych cementowy
(podłoże słabe lub zanieczyszczone)




Wersja II Posadzka cementowa na warstwie rozdzielającej, błyskawicznie wysychająca

błyskawiczna posadzka cementowa
Baumit Rapido 1 Speed**

stalowa siatka zbrojąca (Ø4 - 10x10cm do
15x15cm lub Ø6 - 20x20cm)

warstwa rozdzielająca (np. folia PE)

podłoże betonowe lub jastrych cementowy
(podłoże słabe lub zanieczyszczone)



UWAGI:

Warstwę rozdzielającą stosujemy na podłożu słabym bądź zanieczyszczonym lub w przypadku podłogi 'pływającej' - podkład nie związany z podłożem.

* Baumit Estrich E225 - zakres grubości: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C20-F5-A15); polecana tam, gdzie występuje ogrzewanie podłogowe oraz na tarasy i balkony.

Baumit FaserEstrich E225 - zakres grubości: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C20-F5-A15); wzmocniona włóknami; szczególnie polecana tam, gdzie występuje ogrzewanie podłogowe oraz na tarasy i balkony.

W przypadku układania jastrychów związanych z podłożem o grubości 10-30 mm należy układać je na warstwie szczepnej wykonanej z emulsji kontaktowej Baumit Connect.

Baumit Estrich E160 - zakres grubości: 20-80 mm (klasyfikacja CT-C16-F4), do wewnątrz i zewnątrz.

** Baumit Rapido 1 Speed - zakres grubości: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C35-F6-A12); pod każdy rodzaj materiałów wykończeniowych (w tym dowolne parkiety i posadzki żywiczne).

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.